



# Seat Córdoba

NUMĂR SERIE ȘASIU

**VSSZZZ6LZ7R087316**

2021-09-04 10:22 UTC+03:00

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT:

 <b>✓ KILOMETRAJ</b> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 <b>✓ FURT</b> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 <b>⚠ ACCIDENTE</b> ⚠ Acest autovehicul a fost avariat.	 <b>✓ TAXI</b> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
---	---	---	--

## Activitate identificată

- A fost fabricat**  
2006-10-19  
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- Daună detectată, România**  
2010-09  
Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.
- A fost verificat, România**  
2014-10  
Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.
- A fost verificat, România**  
Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost



Înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.



5



Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.



6



Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.






















## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.



# Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Lituania	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ucraina	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2006	✓ 16 km
2014-10	✓ 88,671 km
2016-10	✓ 102,682 km
2018-10	✓ 123,026 km
2020-10	✓ 134,382 km

## Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei VSSZZZ6LZ7R087316 ar putea fi: → 141,025 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!


În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.



# Daune

2010-09

## Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 **România**

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

**1 500 lei – 3 000 lei**

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

**Necunoscut**

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate












Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

# Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 <b>PRODUCĂTOR</b> <b>Seat</b>	 <b>MODEL</b> <b>Córdoba</b>	 <b>ANUL FABRICAȚIEI</b> <b>2006</b>
 <b>MOTOR</b> <b>1.4 l</b>	 <b>PUTERE MOTOR</b> <b>74 kW</b>	 <b>CUTIE DE VITEZE</b> <b>Manuală</b>
 <b>TIP TRANSMISIE</b> <b>Tracțiune față</b>	 <b>NR. UȘI</b> <b>4</b>	 <b>AMPLASAREA VOLANULUI</b> <b>Volan pe stânga</b>
 <b>DESCRIERE MOTOR</b> <b>BBZ (MP0 : 4-CYL. GASOLINE ENGINE 1.4 L/74 KW 16V BASE ENGINE IS T1N)</b>	 <b>PIAȚĂ DE DESTINAȚIE</b> <b>EUROPE</b>	

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
A8C	AUS Comfort	G0C	GSP 5-speed manual transmission
K8B	KAR Notchback	MP0	MOT 4-cyl. gasoline engine 1.4 L/74 kW 16V base engine is T1N
T1N	GMO 4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 036.E (aluminum)	C25	COC Operating permit, alteration
PBA	Asymmetrical split folding of rear seat bench and backrest, with double cargo floor	WE4	package for Italy
CG8	RAD Alloy wheels 6J x 15	1NL	RAA Covers for alloy wheels
1PC	ABR Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)	2V1	FRI Dust and pollen filter
4F8	TKV Central locking system w. remote control and additional locking system	4R3	FEH Power windows with comfort operation
5D1	TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz	6XC	ASE Exterior mirrors: electrically adjustable
8GD	GEN	8QE	SLR

	Alternator 90A		Key for locking system with remote control
9AK	HKA Climatronic with impact pressure control free of cfc	AZ0	FAF Vehicle with standard production scope
B43	TPL Type approval Romania	E0A	AAU No special edition
F0A	FZS No special purpose vehicle, standard equipment	G18	DFV Front shock absorption
HA9	REI Tires 195/55 R 15 85V	J1P	BAT Battery 220 A (44 Ah)
KG2	RHS Wheel housing liner front and rear	L0L	LEA Left-hand drive vehicle
L01	GKV Suspension range 01 installation control only, no requirement forecast	NM1	MAD Engine cover
N0P	SIB Woven fabric seat covering	QJ1	CHR Chrome work package
QM1	FAK Foot area lining with cover	Q1A	VOS Standard front seats
UA2	DFH Rear shock absorption	U0C	INS Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
VF0	FHW Standard pedal cluster	VK0	LFF Air duct, standard
0AQ	STV Front stabilizer	0A2	TUE 4 doors
0CY	AED Vehicle class differentiation 6L0	0EM	EDF Installation differentiation for transmission MQ 200 vehicle components
0FD	FAD SEAT manufacturing sequence	0GG	AGM Emission standard EU4
0G4	GES Cable gearshift	0NB	SZU Nameplate set in base trim
0N7	HIA Heavy-duty rear axle (design 2)	0P0	AER Rear exhaust tailpipe (standard)
0SC	SAU Labels/plates in English	0YD	GKH Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
0Y1	KLZ Standard climatic zones	1AC	BRS Anti-lock brake system (ABS)
1C1	FRO Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C	1EX	TYP Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
1E1	AKB Activated carbon canister	1G2	RER Steel spare wheel with original equipment tires
1KD	BAH Disc brakes, rear	1LQ	BAV Front disc brakes with integrated adapter
1L0	LUF Standard air cleaner	1MP	LRA Steering wheel for air bag system
1N1	LEN Power steering	1S7	BOW Tool kit and aluminum jack
1Z0	KRM Initial standard fuel filling	2C5	LSS Axial and vertical adjustable steering column
2G7	EBB Filler neck module 1 with insert	2JG	STF Body-colored bumpers
2P1	LKS Plastic trunk sill protection	2W1	TDA Lockable fuel filler cap
3C7	SHM 3-point seat belt for center rear seat	3J7	KOV Articulated and height-adjustable headrests for front seats
3LE	TSV Door and side trim panel	3L1	SIE Manual height adjustment for left front seat



3NC	HIS Rear seat bench/backrest, split folding	3QP	RSV 3-point seat belts front with mechanical seat-belt tensioner
3Q6	KOH Three rear headrests	3U4	GPR Luggage compartment cover
3ZB	SHA 3-point seat belts, outer rear with ECE label	4B1	SSL Protective side molding
4E0	SDH Tailgate/trunk lid unlocking from outside	4GF	WSS Windshield in heat-insulating glass
4KC	SSH Side and rear windows in heat-insulating glass	4L2	IRS Dipping breakaway interior rear view mirror
4N6	INT Dashboard with deleted option	4P3	PBH Rear floor panel module, type 4
4SK	MSL Left vanity mirror not illuminated with cover and pocket	4TC	MSR Right vanity mirror with cover
4UE	AIB Air bag for driver and front seat passenger	4U5	GNF Luggage pockets on backrest
4XC	DPF Exterior pillar lining	5A6	GRV Full fleece trunk lining
5C7	KSA Additional body measures	5K1	LAC Paint preservative (wax)
5N6	HGD Folding grab handles at roof frame soft fold-away	5RQ	ASR Right exterior mirror: convex
5SJ	ASL Left exterior mirror: convex	6J1	KSH Special body treatment
6KA	KUG Radiator grille	6NA	HIM Unsplit molding roof liner
6PA	HBV Plastic hand brake lever handle	6QA	VRH Rear seat catch
6Q4	SAG Comfort gearshift knob/handle	6R1	SHV Leatherette gearshift boot
6SC	KBB Tufted trunk floor covering	7AA	EDW Electronic vehicle immobilization device
7PB	PGK Platform group class 2	7R3	SLE Side turn signal lights (white)
7V0	BEL Standard dashboard illumination	8BG	HSW Twin-headlight for driving on the right, with integrated high beam
8L3	ANT Roof antenna	8N4	SWS Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
8P1	BHS Heated rear window	8Q1	LWR Headlight-range adjustment
8RE	LSE 4 speakers (passive)	8R1	HBL Center high-mounted stop light
8SA	SBR Taillight assemblies, standard design	8TC	NEL Rear fog light for driving on the right
8WD	NES Integrated front fog light	8Y4	SNH High-sounding horn
9E1	GRB Luggage compartment lighting	9GB	ASI Interior lamp with switch-off delay and contact switch on the doors
9JD	RAU Smoking package, ashtray front	9PB	SWZ Windshield wiper arms/blades with additional guide vane
B0A	BLB Component parts set without country-specific design requirement	FC0	IND Without customized installation
GP0	PAM Vehicles w/o special upgrade measures	QA0	KIS Without child seat
QG0	WIV Without service interval prolongation	QN0	SVS Without drawers under front seats

UF0	ESS Without electric interface	V0A	REL Tires w/o specification of tire brand
0KA	KAE Without stickers and badges	0RA	ZSS Without ignition/starter switch locking system
0TA	ZFM Without floor mats	0VA	BTA Without information kit
1A1	KRS Fuel sys. for carburetor gasoline eng. w/ injector system without fuel return	1D0	AHV Without trailer hitch
1Q0	TGL Without mass damper for steering wheel	1SA	TWU Without additional front underbody guard
1T0	VBK Without first aid kit and warning triangle	2B0	GRD Without additional exterior noise suppression
2LA	KRB Fuel tank without special material treatment	2WA	ZBR Without additional tires
3B0	ZKV Without additional child seat anchor	3CA	TRW Without partition
3FA	DEI Without roof insert (standard roof)	3H0	LER Without backrest release for front seats
3P0	HAL Without bracket for first aid kit and warning triangle	3S0	DAR Without roof rails/roof load rack
4A0	SIH Without seat heater	4M0	BEH Without cup holder
4W0	KBO Without cassette and CD storage unit	4X0	SAB Without side air bag
4Z4	HAK Glove compartment door without light	5J0	HES Without rear spoiler
6A0	FEU Without fire extinguisher	6EA	ZKS Without additional side body covers (stone guard)
6FA	BBO Components without special surface appearance	6P0	KZH Without rear license plate carrier
6U0	ZTD Without additional seals outside	6W0	KZV Without front license plate carrier
6Y0	GWA Without cruise control warning system	7A0	CDW Without CD changer/CD player
7B0	STD Without socket	7E0	WSA W/o heat accumulator/auxiliary heating
7K0	RDK Without tire pressure warning light	7QA	CDR Without CD/DVD for navigation
7Q0	NAV Without navigation device	7X0	EPH Without park distance control
8AA	RAO Without radio	8CC	TWP Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
8K0	FLS Without special headlight activation	8LA	ZIN Without additional instruments/switches
8M0	HEW W/o rear window wiper and washer system	8S0	LEL Without reading light
8T0	GRA Without cruise control system (CCS)	8W0	WWA Without washer fluid level indicator
8X0	SWR Without headlight washer system	9FA	AKA Without automatic transmission indicator light
9P0	SGK Without seat belt reminder	9Q0	MFA Without multi-function display/ on-board computer
9TA	WAL Without additional warning lights	9T0	BWD Without heated washer nozzles
9U0	BVK Without brake pad wear indicator	9WC	AUD Without 'Multimedia' in vehicle
9W0	VTV W/o car phone preparation/installation		

